



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社會工作局
Instituto de Acção Social

通告

關於第 2/E0-CP/2021 號「青洲茵豪薈地面層及一樓 OR/C 啟智早期訓練中心裝修承攬工程」公開招標之疑問及解答

鑑於其中兩名投標人就題述工程提出疑問，故本局現根據招標方案第 2 條第 2.3 款公布有關疑問及解答：

疑問一：請提供原大廈消防保養公司名稱

解答一：原大廈消防保養公司名稱，投標人可自行向大廈管理公司了解。

疑問二：請提供原大廈消防主機品牌

解答二：原大廈消防主機品牌，投標人可自行向大廈管理公司了解。

疑問三：請提供圖上紅色方格設備的資料

解答三：按投標案卷編號第 00844 頁的平面圖，廚房中洗碗機及雪櫃之間標示的工作枱為不銹鋼潔碟櫃台，以虛線標示，並非本次工程招標範圍內之項目。

疑問四：工程清單內 B6.8 有提及樹屋，但我們在招標圖紙找不到

解答四：工程清單內 B6.8 所提及的樹屋，即為圖紙中提及的樹洞屋，請參考編號 01C812-AR-01 及 01C812-AR-DE-19 的圖則。

疑問五：請說明所有門玻璃面板飾邊(Door Glass Panel Trimming)的材料，門表上沒有說明

張



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社會工作局
Instituto de Acção Social

解答五：玻璃與門板收口使用深黃色焗漆實木收口線。

疑問六：關於升降機，是否需要升降機安裝的第三方檢驗報告 (IDQ)?

解答六：按投標案卷編號第 00544 頁的升降機系統施工規範中的第 8 點的要求，提供土地工務運輸局認可（或土地工務運輸局曾委託）的第三方檢測機構進行第三方獨立檢測工作及提交安全運行證明書；因此，需提交第三方檢測報告。

疑問七：關於升降機，主繩檢測(Main Rope Testing)是否需要第三方檢測報告？

解答七：按投標案卷編號第 00544 頁的升降機系統施工規範中的第 8 點的要求，提供土地工務運輸局認可（或土地工務運輸局曾委託）的第三方檢測機構進行第三方獨立檢測工作及提交安全運行證明書；因此，需提交第三方檢測報告。

疑問八：關於升降機，為了實現無障礙通道，LED 監控面板(LED supervisory panel)是必要的，但規範中沒有顯示。請澄清。

解答八：按投標案卷中的升降機之技術設備說明、施工規範及圖則內容的要求進行報價。

二零二一年十二月 日於澳門

局長
(行政及財政廳廳長代行)

張惠芬

張惠芬